

## Bestandsaufnahme Buswartehäuschen Frühjahr 2010

Standort	Scheiben	Sitzbank	allgemeiner Zustand
Steinerne Brücke rechte Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden (2-Sitzer)	gut
Steinere Brücke linke Straßenseite	1 Scheibe fehlt	vorhanden (2-Sitzer)	verschmutzt
Eichenallee/Großer Ring	vollständig, unbeschädigt	vorhanden	gut
Eichenallee/Berliner Allee linke Straßenseite	2 Scheiben fehlen	vorhanden	verschmutzt, beschmiert
Eichenallee/Berliner Allee rechte Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	verschmutzt, beschmiert
Schwanenkrug rechte Straßenseite	1 Scheibe fehlt	vorhanden	verschmutzt, beschmiert
Schwanenkrug linke Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	verschmutzt, beschmiert
Kurt-Tucholsky rechte Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	verschmutzt, beschmiert
<b>Kurt-Tucholsky linke Straßenseite</b>	<b>2 Scheiben fehlen</b>	<b>vorhanden</b>	<b>verschmutzt, beschmiert</b>

<b>Standort</b>	<b>Schreiben</b>	<b>Sitzbank</b>	
Großer Stern rechte Straßenseite	alle Scheiben fehlen	vorhanden	Totalschaden
Großer Stern linke Straßenseite	2 Scheiben fehlen	vorhanden	verschmutzt, total beschmiert
Kurmärkische/ Str. der Jugend rechte Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	gut
Kurmärkische/ Str. der Jugend linke Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	gut
Schule	alle Seitenwände vorhanden	fehlt	gut
Friedhof rechte Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	verschmutzt, total beschmiert
Friedhof linke Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	verschmutzt, total beschmiert
Keltenweg rechte Straßenseite	3 Scheiben fehlen	vorhanden	verschmutzt, beschmiert
Keltenweg linke Straßenseite	alle Scheiben vorhanden	vorhanden	verschmutzt, beschmiert